




PARTICOLARE SCALETTA ALLA MARINARA
PER ALTEZZE SUPERIORI A 2.00 M



POZZETTO DI ISPEZIONE IN OPERA
PER CONDOTTE A GRAVITA'




POZZETTO DI ISPEZIONE E CONNESSIONE IN OPERA
PER CONDOTTE A GRAVITA'




RIFERIMENTO PROGETTO	SEZIONE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI CONCRETO	QUOTA FINALE	PROFONDITA' DI SCAVO	QUOTA FONDO PROGETTO	QUOTA FONDO SCOPERTO	ALTEZZA INTERNA PROGETTO	ALTEZZA ESTERNA PROGETTO	LATO (LATO) PROGETTO	PIASTRA
C12	45	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	46	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	47	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	48	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	49	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	50	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	51	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	52	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	53	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	54	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	55	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	56	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	57	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	58	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	59	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	60	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	61	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	62	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	63	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	64	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	65	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	66	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	67	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	68	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	69	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	70	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	71	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	72	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	73	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	74	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	75	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	76	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	77	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	78	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	79	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	80	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	81	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	82	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	83	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	84	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	85	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	86	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	87	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	88	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	89	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	90	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	91	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	92	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	93	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	94	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	95	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	96	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	97	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	98	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	99	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
C12	100	Ispezione	Ø 250	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10

POZZETTO DI ISPEZIONE E SALTO IN OPERA
PER CONDOTTE A GRAVITA'



POZZETTO DI ISPEZIONE SALTO E CONNESSIONE IN OPERA
PER CONDOTTE A GRAVITA'



COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia
da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria
della rete pluviale nel territorio di Pirri
- Collettore 70 -

Progetto Esecutivo

POZZETTI DI ISPEZIONE DI SALTO E DI CONNESSIONE

DATA: 2016 Aggiornamento: 2021 SCALA: 1:50 ALL. 26

Il Progettista
Dott. Ing. Giacomo Carrus

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 5765
Dott. Ing. GIACOMO CARRUS

Il Geologo

Dott. Geol. Pierpaolo Pili

ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA
N. 447
Dott. Geol. PIERPAOLO PILI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Daniele Olla